


Snímače tlaku

Základní pojmy

F Definice tlaku:

Síla působící kolmo na jednotku plochy

$$p = \frac{F}{S} \quad [\text{Pa, N, m}^2]$$



Rozdělení tlakoměrů

F Podle měřeného tlaku

- g manometry - přetlak
- g barometry - atmosférický tlak
- g vakuometry - podtlak
- g diferenční tlakoměry - tlaková diference

F Podle principu


- g kapalinové
- g pístové
- g deformační

Deformační tlakoměry s mech. výstupem


F Princip

G Převod tlaku na sílu, která způsobí pružnou deformaci tlakoměrného členu


F Druhy tlakoměrných členů



membrána



vlnovec



bourdonova trubice

Tlakoměrné členy

F Membrána

- G tenká pružná deska kruhového tvaru
- G soustředné vlny (linearita, pružnost)
- G uzavřena v přírubách
- G využitá střední část
- G materiál - pryž, nerezová ocel, tombak, křemík
- G měřicí rozsah - 1 kPa až 1MPa
- G malý zdvih

F Vlnovec

- G kovová trubice vyválcovaná do vln
- G materiál - nerezová ocel, tombak
- G měřicí rozsah - do 25MPa
- G větší zdvih

F Bourdonova trubice

- G oválný nebo eliptický průřez
- G materiál - nerezová ocel, tombak
- G nejvyšší tlaky

Deformační tlakoměry s el. výstupem


F deformační člen + převodník (síla ® el. veličina)

G Tenzometry (snímače mechanického namáhání)

- odporové
- kapacitní
- piezoelektrické
- optické

G Odpovové tenzometry

rozdělení



Odporové kovové tenzometry

Drátové tenzometry

Tenzometry s volnou mřížkou


nelepí se na objekt

do pružného členu jsou vteknuty izol. kolíčky (safír)

mezi kolíčky je několik závitů odpor. drátku
výhoda - nezkreslený přenos deformace z
objektu na senzor

Tenzometry lepené (obr. a)

odporový drátek je přilepen k izolační podložce
izolační podložka se lepí na siloměrný člen



a)



b)



c)

Fóliové tenzometry

Lepené fol. tenzometry (obr. b)


tenké kovové fólie ($5\mu\text{m}$)

nosné izolační podložky (např.
polyamid tl. $20\ \mu\text{m}$)

nejpoužívanější kovové tenzometry
realizace na membráně (rozeta)

Vr

N



. c)

Odporové polovodičové tenzometry

Vlastnosti

velká citlivost


teplotní závislost odporu

snadná integrace do siloměrného členu

Monokrystalické lepené tenzometry

destička z monokrystalu křemíku

tenzometr se lepí na siloměrný člen



Snímač tlaku se siloměrným členem


tlakoměrný člen - vlnovec (1)

siloměrný člen - vetknutý nosník (2)

nalepené tenzometry (3)

nevýhody - mechanické prvky, zkreslený
přenos deformace na tenzometry


náhrada čidly s **difundovanými tenzometry**



Pоловодицівські дифузовані тензометри


Принцип

- G тонка Si мембрана - tlakoměrný člen + tenzom. převodník
- G do míst namáhaných na tlak a tah jsou difundovány tenzometry
- G struktura difuzovaného tenzometru



Polykrystalické tenzometry

- G naprašování polovodičového tenzometru
- G použití pro nenáročné aplikace (dom. spotřebiče, automobilový průmysl)



Monolitický senzor tlaku s křemíkovou membránou s piezorezistory

Měřicí obvody pro odporové tenzometry


Stejnosměrné můstky

nejpoužívanější metody

nevýhody - drift ss zesilovačů, vznik termoelektrického napětí

Odvození výstupního napětí můstku

$$U_V = U_N \cdot \left(\frac{R_4}{R_3 + R_4} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) = U_N \cdot \frac{R_1 \cdot R_4 - R_2 \cdot R_3}{(R_3 + R_4) \cdot (R_1 + R_2)}$$



Měřicí obvody pro odporové tenzometry III

Výhody zapojení se čtyřmi tenzometry (plný můstek)

- minimalizace nelinearity
- citlivost (čtyřnásobná)
- chyba vlivem teploty je nulová (stejné tenzometry)
- minimální chyby vlivem odporu přívodů
- vliv R přívodů lze potlačit napájením ze zdroje I

Střídavé můstky

odstranění nestálosti nuly stejnosměrných zesilovačů


odstranění nežádoucích termoelektrických napětí

nevýhody - vliv parazitních impedancí


Měřicí obvody s proudovými zdroji

proud nesmí vytvářet velkou výkonovou ztrátu
použití monolitického IO např. XTR101, který
obsahuje:


- dva zdroje proudu
- rozdílový zesilovač
- převodník na unifikovaný signál



Provedení snímače tlaku





- 1 křemíková membrána
- 2 pouzdro
- 3 vývody



- 1 oddělovací membrána
- 2 kapalinová náplň
- 3 příruba
- 4 čidlo tlaku
- 5 pouzdro
- 6 zdroj proudu
- 7 přívodní kabel

Foto snímačů tlaku



- ✓ Vysoká spolehlivost
- ✓ Dlouhodobá stabilita
- ✓ Celonerezová konstrukce
- ✓ Modely vhodné i pro měření vakua
- ✓ Měřící rozsahy od 0 - 100 kPa do 0 - 2 MPa
- ✓ Teplotní kompenzace -29°C až +85°C

Kapacitní snímače tlaku

Princip

- „ převod tlaku na kapacitu měřicího kondenzátoru
- „ elektrody: předpjatá kovová membrána (uzemněno)
 pevná elektroda na izolačním podkladu
- „ změna tlaku mění **vzduchovou mezenu kondenzátoru**


Vlastnosti

- „ nelinearity (změna vzduch. mezery), nehomogenní pole
- „ teplotní závislost způsobená dilatací elektrod

Použití

- „ snímače tlakové diference - kompenzace negativních vlivů
- „ velká rozlišovací schopnost
- „ vysoká přetížitelnost

Kapacitní snímače tlaku s oddělovací kapalinou



- M membrána - střední elektroda
I izolant (sklo)
OM oddělovací membrána
K kapalinová náplň (silikonový olej)

Měřicí kondenzátor:

- střední membrána
- pevné elektrody na izolantu - mech. zarážka proti přetížení

Membrána je v prostoru vyplněném silikonovým olejem K

Optoelektronické deformační snímače

Snímač s optoelektronickým clonicím senzorem

Princip

zdroj IR ozařuje refer. (A_R) i aktivní fotodiodu (A_X)

clonka měřicí membrány zastiňuje aktivní fotodiodu

měřený tlak je úměrný U_X/U_R

poměrné měření potlačuje vliv:

- kolísání intenzity zdroje


- stárnutí součástek (změna citlivosti diod)

- tepelných efektů

inteligentní snímač obsahuje:


- A/D převodník s dvojí integrací

- kompenzaci nelinearity diod tabulkou (PROM)




Snímač tlaku s optickými vlákny

Princip



- „ změna útlumu optického vlákna při mikroohybech vyvolaných tlakem
- „ ohyby mění geometrii rozhraní plášt' - jádro a zvyšují útlum
- „ optimální rozteč Zubů hřebínsku (při \varnothing vlákna $60\mu\text{m}$) je 3 mm
- „ výchylka x je řádově v jednotkách μm
- „ snímače jsou vhodné do teploty cca 400°C



Precision, Low Drift 4-20mA TWO-WIRE TRANSMITTER

FEATURES

- INSTRUMENTATION AMPLIFIER INPUT
 - Low Offset Voltage, $30\mu V$ max
 - Low Voltage Drift, $0.75\mu V/C$ max
 - Low Nonlinearity, 0.01% max
- TRUE TWO-WIRE OPERATION
 - Power and Signal on One Wire Pair
 - Current Mode Signal Transmission
 - High Noise Immunity
- DUAL MATCHED CURRENT SOURCES
- WIDE SUPPLY RANGE: 11.6V to 40V
- $-40^{\circ}C$ to $+85^{\circ}C$ SPECIFICATION RANGE
- SMALL 14-PIN DIP PACKAGE, CERAMIC AND PLASTIC


APPLICATIONS

- INDUSTRIAL PROCESS CONTROL
 - Pressure Transmitters
 - Temperature Transmitters
 - Millivolt Transmitters
- RESISTANCE BRIDGE INPUTS
- THERMOCOUPLE INPUTS
- RTD INPUTS
- CURRENT SHUNT (mV) INPUTS
- PRECISION DUAL CURRENT SOURCES
- AUTOMATED MANUFACTURING
- POWER/PLANT ENERGY SYSTEM MONITORING

DESCRIPTION

The XTR101 is a microcircuit, 4-20mA, two-wire transmitter containing a high accuracy instrumentation amplifier (IA), a voltage-controlled output current source, and dual-matched precision current reference. This combination is ideally suited for remote signal conditioning of a wide variety of transducers such as thermocouples, RTDs, thermistors, and strain gauge bridges. State-of-the-art design and laser-trimming, wide temperature range operation and small size make it very suitable for industrial process control applications. In addition, the optional external transistor allows even higher precision.

The two-wire transmitter allows signal and power to be supplied on a single wire-pair by modulating the power supply current with the input signal source. The transmitter is immune to voltage drops from long runs and noise from motors, relays, actuators, switches, transformers, and industrial equipment. It can be used by OEMs producing transmitter modules or by data acquisition system manufacturers.



NOTE: (1) Pins 12 and 13 are used for optional BW control.




FIGURE 14. Bridge Input, Voltage Excitation.




FIGURE 15. Bridge Input, Current Excitation.




FIGURE 16. Thermocouple Input with RTD Cold Junction Compensation.




FIGURE 17. Thermocouple Input with Diode Cold Junction Compensation.




FIGURE 18. Thermocouple Input with RTD Cold Junction Compensation.